

新儿童保育机构的住宅消防喷淋或其他安全措施

概览

自 2022 年 1 月 26

日起，位于住宅内的新儿童保育机构在向当地建筑部门提出申请时，可考虑采用新的法规合规选项。1 月 26 日，建筑规范结构委员会 (Building Code Structure Board) 批准了 2019 年俄勒冈州结构专业规范 (Oregon Structural Specialty Code, OSSC)

的临时修正案，允许在为儿童保育机构提供自动消防喷淋保护或满足其他规定的安全要求之间做出选择。

选项

新注册及认证的家庭儿童保育机构须遵守以下选项之一：

1. 安装一个家用住宅自动消防喷淋系统。
2. 遵守以下全部规定：
 - 儿童保育区仅能位于地面楼层或有直接外部出口的楼层。
 - 确保儿童在离开时，不从烤箱或炉灶等固定烹饪设备的水平 3 英尺范围内通过，并且不要求儿童在前往规定的外部出口的途中通过储藏室或可被锁住的房间。
 - 向建筑官员提交文件，证明该儿童保育机构符合早期教育处 (Early Learning Division) 规定的额外安全要求。

要求适用之处

这项要求适用于 **ORS 329A** 中界定的新儿童保育机构，包括新认证或注册的家庭儿童保育机构。

这仅适用于新建建筑或现有房屋的全新使用。

如果某间房屋先前未获批用作儿童保育机构，则该房屋必须符合这项要求。如果该房屋获批——或先前已获批——用作儿童保育机构，则该房屋不必符合这项要求。

示例：

明确适用这项要求的情况：

- 新建一间将用作保育机构的房屋。
- 在先前未获批的房屋内开设新的保育机构。
- 将保育机构搬迁至另一间先前未获批的房屋。

明确不适用这项要求的情况：

- 当前在已获批的房屋内运营保育机构。
- 在先前已获批的房屋内开设或重新开设保育机构。
- 在已获批的房屋内变更执照。
- 在已获批的房屋将所有权从一份执照变更为另一份新的执照。
- 为豁免的服务提供商发放许可证。

仍有疑问？