

ASSAY RESULTS

No.	Depth	%Ni	%Co	No.	Depth	%Ni	%Co
1.	0-3'	1.14	0.19	8.	0-32"	1.16	--
2.	0-5'	0.88	--	9.	0-3'	1.14	--
3a.	0-5'	0.83	--	10.	0-3'	1.05	--
3b.	5-10'	1.18	0.14	11.	0-18"	1.05	--
4.	0-44"	1.15	--	12.	0-18"	0.89	--
5.	0-40"	1.27	--	13a.	0-5'	0.78	--
6.	0-2'	1.30	--	13b.	5-10'	0.86	0.26
7.	0-18"	0.96	--	14.	0-4'	0.48	--

Figure 24. Map of landslide area on Sourdough Flat showing distribution of auger sampling and assay results of tests for nickel.