

## Что Должны Делать Автораборщики Для Соответствия Государственным Нормам

Цель данного бюллетеня – помочь Орегонскому бизнесу по авторазборке соответствовать местным, штатским и федеральным правилам по защите окружающей среды, а также следовать наиболее эффективным методам работы. Авто разборщик – это любое лицо, разбирающее автомобильное транспортное средство.

Автораборщик должен выяснить какие правила применяются к его бизнесу и получить соответствующие разрешения и согласования землепользования до начала работ.

Автораборщики должны следовать следующим правилам:

- Город или округ могут потребовать согласование расположения бизнеса и землепользования и выдать разрешение на строительство.
- Может потребоваться разрешение на хранение использованных шин от Департамента качества окружающей среды (DEQ). Компании с сертификатом автораборщика DMV должны получить разрешение при хранении более 100 использованных шин. Для большинства других компаний разрешение потребуется при хранении более 100 использованных шин.
- Для выполнения работ по покраске, шлифовке, пескоструйных и прочих работах, которые могут вызывать загрязнение воздуха, может потребоваться разрешение DEQ на качество воздуха.
- Для контроля стока вод с объекта может потребоваться разрешение DEQ на сточные воды.
- Может потребоваться Сертификат разборщика DMV выдаваемый Министерством транспорта штата Орегон.
- Нужно определить относятся ли на некоторые виды отходов, такие как растворители, краски, промасленный лом, свинцовые грузики, ртутные выключатели и прочие опасные материалы к опасным отходам, и при положительном заключении автораборщики должны соблюдать требования DEQ и Агентства по охране окружающей среды США (EPA) по маркировке, хранению и транспортировке опасных отходов.
- Воспламеняющиеся материалы могут контролироваться местной пожарной инспекцией.
- При наличии опасных материалов на объекте, автораборщики должны сообщить о них в пожарную инспекцию штата Орегон.
- При хранении свыше 1 320 галлонов нефтепродуктов EPA может потребовать план по предотвращению распространения утечек и контрмеры.



*Сотрудничество автораборщиков и DEQ поможет сократить негативное воздействие на окружающую среду.*

### Наиболее эффективные методы работы

Все работы по демонтажу автомобилей должны проводиться в помещении на твердой поверхности во избежание проливов или выбросов, которые могут нанести вред воде, земле или воздуху. Все работы по разрезке, разламыванию или размельчению должны выполняться так чтобы предотвращать пыль. Работайте с деталями, отходами и прочими материалами таким образом, чтобы не допустить проливы, выбросы, пожар или прочие опасности для людей и окружающей среды. Все извлеченные жидкости нужно помещать в контейнеры, которые нужно закрыть, подписать и хранить под навесом. Оператору необходимо будет решить, какие материалы следует повторно использовать, переработать или утилизировать, а также понимать все применимые правила.

### Справочник автораборщика

Справочник автораборщика DEQ содержит подробное руководство по наиболее эффективным методам работы с целью помочь автораборщикам предотвратить загрязнение окружающей среды и соблюдать правила. Справочник описывает следующие темы:

- Работа с поступающими транспортными средствами
- Работа с жидкостями транспортных средств
- Утилизация и Работа с автомобилями и деталями
- Сминание транспортных средств
- Работа с контейнерами
- Организация производства
- Проливы и утечки
- Действия в чрезвычайных ситуациях
- Обучение
- Учет документации

Руководство автораборщика бесплатно доступно по ссылке <http://bit.ly/AutoDismantlerInfo> или по телефону 503-229-5696.



State of Oregon  
Department of  
Environmental  
Quality

Опасные Отходы  
700 NE Multnomah St.,  
Suite 600

[www.oregon.gov/DEQ](http://www.oregon.gov/DEQ)

**Вы также можете обратиться в свой местный офис DEQ:**

**Восточный регион DEQ**

Бейкер, Крук, Дешут, Гиллиам, Грант, Харни, Худ Ривер, Джефферсон, Кламат, Лейк, Малур, Морроу, Шерман, Уматилла, Юнион, Уоллова, Васко и Уилер

**Eric Clanton**

503-298-7255 x233

[Clanton.Eric@deq.state.or.us](mailto:Clanton.Eric@deq.state.or.us)

**Северо-западный регион DEQ**

Малтнома, Клакамас, Вашингтон, Коламбия, Клэтсоп и Тилламул

**Chris Papinsick**

503-229-5562

[Papinsick.Chris@deq.state.or.us](mailto:Papinsick.Chris@deq.state.or.us)

**Западный регион DEQ**

Ямхилл, Мэрион, Линкольн, Полк, Бентон, Линн, Лейн, Дуглас, Куз, Джексон, Джосефин и Карри

**David Esch**

541-776-6148

[Esch.David@deq.state.or.us](mailto:Esch.David@deq.state.or.us)

**Для получения дополнительной информации:**

Посетите <http://bit.ly/AutoDismantlerInfo>

Получите более подробную информацию о программе управления изношенными шинами DEQ по ссылке <http://bit.ly/TirePermit>

Бесплатная техническая помощь по опасным отходам доступна в DEQ. Обратитесь в Ваш местный офис DEQ или посетите сайт <http://bit.ly/HWAssist>

Подайте жалобу о загрязнении на сайте <http://bit.ly/PollutionComplaint> или позвонив по телефону 1-888-997-7888

**Альтернативные форматы**

Документы могут быть предоставлены по запросу или в альтернативном формате для лиц с ограниченными возможностями или на других языках помимо английского для людей со ограниченными навыками английского языка. Чтобы получить документ в другом формате или на другом языке, позвоните в DEQ в г. Портленд по телефону 503-229-5696, или по бесплатному номеру в штате Орегон 1-800-452-4011 или направьте письмо по электронному адресу [deqinfo@deq.state.or.us](mailto:deqinfo@deq.state.or.us).