



# Cómo mantener nuestros entornos seguros

**La Correccional Juvenil de Oregon desea asegurarse de que los edificios en nuestros centros sean seguros para todas las personas que los usan.**

Supervisamos, analizamos y tenemos planes para manejar varios problemas ambientales potenciales en nuestras correccionales juveniles.

**Obtenga más información en línea: [bit.ly/OYAenviro](https://bit.ly/OYAenviro)**



## Asbesto

Algunos materiales utilizados en la construcción de los edificios en el Correccional Juvenil de MaLaren y en Campamento correccional juvenil Tillamook contienen asbesto.

Hemos mantenido estos materiales en condición segura durante décadas y tenemos planes de control establecidos para lidiar con estos de forma segura.

En el resto de nuestras correccionales juveniles, no hay asbesto en las áreas que están abiertas regularmente a las personas. Estas instalaciones también tienen planes de control de asbesto establecidos.



## Plomo en el agua

Cada tres años realizamos pruebas de agua potable para detectar plomo y cobre. En julio de 2023 empezamos las pruebas para este ciclo. Cerramos los grifos que superaban los límites de plomo y cobre establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Estamos tomando medidas de saneamiento y continuaremos con pruebas adicionales antes de volver a activar la instalación en servicio. La descarga de agua de los grifos de agua potable y de cocina durante un mínimo de 30 segundos es una buena práctica en las instalaciones de fontanería que no se utilizan con frecuencia.



## Contacto

**Comunicaciones de OYA**  
**[Communications@oya.oregon.gov](mailto:Communications@oya.oregon.gov)**  
**503-551-8294**

Actualizado en  
octubre de 2023